

Svarskrivelse med anledning av myndighetens besiktning 2006-11-07

Kristinehamn den 21 november 2006

Miljö och hälsoskyddsinspektör
Lasse Hagerö

Så genomförde myndigheten besiktningen utan att jag gavs en rimlig möjlighet att delta. Jag protesterar mot detta sätt att behandla ärendet på. Myndighetens representant ger sig inte heller tid att läsa mina svar på kommunikationsskrivelser innan myndighetsutövandet ratifieras. Följden blir att jag i detta brev tvingas till upprepningar från mitt brev sänt samma dag som de, vid första kontakten begärda dokumenten, fanns i min brevlåda 2006-11-06. I och med detta brev gavs jag möjlighet att gå i svaromål för de frågor som eventuellt fanns om mitt avloppssystem. Jag skyndade mig att besvara alla punkter i brevet och postade det tidigt på morgonen 2006-11-07 i lokalpostlådan. Brevet gavs rubriken ”Komunikationsbrev till Lasse Hagerö angående dokumentationen i min brevlåda den 6 november 2006”.

Jag betraktar Ert myndighetsutövande som intolerant och helt i avsaknad av dialog. Ett myndighetsutövande där Ni dikterar villkor och inte intresserar Er för mina svar.

Jag bemöter punkterna i Er skrivelse i den ordning Ni själv tar upp dem. För mitt svar på Er bedömning att längan med de två lägenheterna nyligen kopplats till den tillståndspliktiga slutna tanken så hänvisar jag till mitt föregående brev som fanns till Ert förfogande 2006-11-07 då Ni ställde frågan. Redovisningen av de avloppsledningar som jag känner till har ritats in i bilagan enligt begäran från myndigheten. Jag har frågat runt men ingen minns funktionen av brunn 5. Anläggningens funktion förutsätter jag är i enlighet med tillståndet och dess skisser och villkor. Jag har ännu inte haft anledning att ifrågasätta myndigheten och dess kompetens och förlitar mig därför på att myndighetens utsände vid platsbesiktningen med datum 1982-08-18 besiktade och godkände anläggningen och dess utförande i enlighet med gällande regler. Någon ändring utöver den av mig deklarerade anslutningen av ytterligare en WC i längan till den slutna tanken känner jag inte till. Mig veterligt fungerar och används anläggningen enligt gällande bestämmelser.

De två täta slamsugningarna kommer av att det rikliga regnandet tryckt upp markvatten i brunn 4. Dräneringen från denna har inte hunnit med att avleda allt markvatten. I kombination med att avluftningens två krökar hade lossnat och låg bredvid avluftningsstosen nådde markvattnet upp och över avluftningen. Följden blev att tanken fylldes, genom avluftningen, med markvatten.



.....
Bengt Eklund
Vålösundsvägen 152
681 52 Kristinehamn